



4)

Photo de famille... Récapitulatif des roulements à rouleaux cylindriques jointifs des pignons d'attaque de couples coniques des BV, (la famille est incomplète).







A partir de gauche....**Normalement** du + ancien au + récent.....

Manque FR10273 et BR10552 1ère construction.

Les 6 roulements de la boîte de vitesses 365 des Alpine A310 4 cylindres.

NU2203 EG15.



BR10552.



X10D30205.



FC10558V.



Les 6 roulements
d'une BV365 réunis.




30207.



10Q30207.

Sens de Montage des Roulements.



Position de la rainure de la bague extérieure sur le roulement du pignon d'attaque:

la + petite largeur se trouve vers le pignon d'attaque

donc logiquement le chanfrein (flèche rouge) de la bague intérieure se trouve également vers le pignon d'attaque.